



Las nuevas tomas flotantes han entrado en funcionamiento en el día de hoy

## La Confederación Hidrográfica del Guadiana restablece la captación de agua en el embalse de Gasset

- La instalación de dos nuevas tomas flotantes garantizar un abastecimiento de mayor calidad a más de 100.000 habitantes de la provincia de Ciudad Real.

**10 de julio de 2026.**- La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha concluido la instalación de dos nuevas tomas flotantes en el embalse de Gasset, una actuación que ha permitido restablecer la captación de agua desde la zona superficial del embalse tras la rotura de la infraestructura existente y garantizar así un abastecimiento de mayor calidad a más de 100.000 habitantes de la provincia de Ciudad Real.

La incidencia fue detectada durante la semana del 7 al 13 de junio por el equipo de explotación de la presa de Gasset. La rotura afectó a la toma flotante que suministra agua a la Mancomunidad de Gasset —integrada por Ciudad Real, Alcolea de Calatrava, Carrión de Calatrava, Miguelturra, Picón, Poblete y Torralba de Calatrava—, así como a los municipios de Fernán Caballero y Malagón.

Desde el primer momento, la CHG actuó para garantizar la continuidad del abastecimiento. La toma dañada fue retirada, posibilitando la continuidad del abastecimiento, si bien con un agua que, aunque cumplía los requisitos normativos establecidos para aguas prepotables, resultaba más difícil de potabilizar, al proceder del fondo del embalse.

Paralelamente, una vez descartada la posibilidad de reparar la toma dañada, los servicios técnicos de la CHG analizaron las posibles alternativas optando por la solución más fiable y duradera: la instalación de dos nuevas tomas flotantes.

Nota de prensa



El montaje de estas nuevas tomas flotantes, que ha precisado el empleo de buceadores para los trabajos subacuáticos, ha finalizado hoy viernes día 10 de julio, estando ya plenamente operativas, por lo que el agua de abastecimiento ya se está captando por las mismas, con la consiguiente mejora de su calidad, y por tanto mayor facilidad para su potabilización

Toda la operación se ha completado en apenas un mes desde que se detectó la avería, un plazo especialmente reducido teniendo en cuenta la necesidad de fabricar piezas específicas de acero inoxidable, suministrar los materiales, coordinar los trabajos subacuáticos y ejecutar la instalación.