



Se han retirado 5 Tm.

Los cambios ambientales bruscos posible causa de la mortandad de carpines en el embalse de Gasset.

- De los análisis de agua del embalse se desprende su aptitud plena tanto para el abastecimiento como para la vida piscícola .

11.abril 07. El día 26 de marzo la Confederación Hidrográfica del Guadiana constató la mortandad de carpines en el embalse de Gasset. El episodio se detectó inicialmente en la desembocadura del Becea y de inmediato se inició la recogida a través de TRAGSA. En los días posteriores se han ido retirando cadáveres dispersos también en otras zonas litorales someras del embalse.

Hasta la fecha , se han retirado 5 tm de carpines para su traslado a una incineradora de Madrid a través del Centro de Transferencia de Residuos de Valdepeñas.

A la vista de las inspecciones realizadas se puede afirmar que no existe contaminación en las aguas del embalse. De los análisis de agua se desprende su aptitud plena tanto para el abastecimiento como para la vida piscícola.

La mortandad está siendo selectiva tanto respecto a la especie afectada (carpines) como a la clase de edad: todos los ejemplares analizados son hembras grávidas (repletas de huevos) de gran tamaño (mas de 1 kg casi todos los ejemplares).

Es muy probable que el episodio se esté produciendo por la mayor sensibilidad de los peces a cambios ambientales bruscos en época reproductiva y que las bajadas de temperatura bruscas hayan tenido un efecto negativo para los ejemplares que ya iban a completar la freza en los arroyos y litorales someros.

Asimismo, se han recogido ejemplares moribundos y muestras de bránquias e hígado para su examen en el laboratorio, cuyos resultados se obtendrán dentro de varios días y ayudarán en a explicar las causas de la mortandad.