



La llegada de las altas temperaturas posible causa de la mortandad de carpines en el río Guadiana a su paso por Mérida

- Técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana han tomado muestras de agua y han confirmado que no hay presencia de cianobacterias y que los niveles de oxígeno son los adecuados
- Equipos de la C.H.G. están retirando los peces que van apareciendo en el río

06 de agosto de 2020. Técnicos de Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana consideran que la llegada de las altas temperaturas es la causa de la mortandad de carpines detectada en el río Guadiana. La zona donde se han detectado la incidencia es en el tramo urbano de Mérida, concretamente, entre el puente romano y el puente de la autovía. La incidencia se ha notificado a la Junta de Extremadura.

Desde el primer aviso al personal de la CHG, los equipos desplazados tomaron muestras para comprobar la calidad de las aguas y los resultados han confirmado que no hay presencia de cianobacterias y que los niveles de oxígeno en la zona son los adecuados. De esta manera, queda descartado que la mortandad pudiera ser debida a la presencia de cianocífeas, unos organismos que suelen aparecen en la época estival en zonas de aguas tranquilas, soleadas y poco profundas.

Los equipos de la Confederación que están trabajando en la zona ya han retirado unos 1500 kilos de carpines de similar tamaño y en estos momentos se está valorando la posibilidad de mantener dicho personal en la zona durante el fin de semana para hacer labores de vigilancia y observación.