



FICHA DE PUNTO DE CONTROL DEL ESTADO QUIMICO DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS

CODIGO IDENTIF. (SAICA): GN00000817 **CODIGO CHG:** 817
PMSBCOD: CA04101711
TOPONIMIA: Pozo Las Vegas **CÓD. ESTACIÓN:** 400415
CUENCA HIDROGRÁFICA: 04.Guadiana
UNIDAD HIDROGEOLÓGICA: 04.10 Tierra de Barros
MASA DE AGUA: 30612 Tierra de Barros

DATOS DE SITUACION

PROVINCIA: Badajoz **Hoja 1:50.000:** 829
TÉR.M. MUNICIPAL: Villafranca de los Barros **UTM X (huso 30):** 207.823
POLÍGONO: 28 **UTM Y (huso 30):** 4.278.197
PARCELA: 148 **COTA (m s.n.m.):** 375
Origen datos (x,y) **Origen datos (cota)** **GPS**
ACCESO: En el km 662,2 de la N-630, de Villafranca de los Barros a Almendralejo, sale un camino de tierra hacia la derecha. Siguiendo ese camino y después de cruzar un puente se gira a la izquierda, se continúa unos 2.500 m y el punto se encuentra a la izquierda.

DATOS DEL PUNTO DE CONTROL

TIPO DE RED ☒ Vigilancia ☒ Operativa ☒ Nitratos ☐ Abastecim. ☐ Eurowaternet ☐ Pelig. ☐ Nat2000
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ☒ Vigilancia ☒ Operativa ☐ ZPR ☐ EIONET ☒ Nitratos
PUNTO HISTÓRICO (S/N): **FECHA ALTA:**
FRECUENCIA HABITUAL DE MUESTREO:
PARÁMETROS ANALIZADOS:

USO DEL SUELO

☐ Veget. Natural ☐ Industria ☐ Vertedero ☐ Urbano ☒ Agricultura
☐ Minero ☐ Autopista ☐ Ganadero ☐ Vía Férrea ☐ Otro (describir)

CAPTACION Y ACONDICIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LA CAPTACIÓN:

INSTALACIÓN DE BOMBEO

TIPO DE BOMBA **MARCA**
PROFUNDIDAD (m) **CAPACIDAD (l/s):**
POTENCIA DEL MOTOR (CV)

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS E HIDROGEOLÓGICAS

NOMBRE DEL ACUÍFERO:

NATURALEZA DEL ACUÍFERO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CAPTACIÓN

TIPO DE CAPTACIÓN ☐ Sondeo ☒ Pozo ☐ Manantial ☐ Otro
SIST.PERFORACIÓN: **CONTRATISTA:** **AÑO:**
PROF. PERFORACIÓN: **DIÁMETRO:** **INTERVALO RANURADO:**
PROF. ENTUBACIÓN: 10 m **DIÁMETRO:** 4.000 mm **CEMENTACIONES:**
MATERIAL ENTUBACIÓN: **ESPEJOR:** **TIPO DE FILTRO:**
EMPAQUE **SELLADO:**

USOS DEL AGUA

TIPO DE USO ☐ Abast. ☒ Riego ☐ Industrial ☐ Otro (describir) ☐ Sin uso

DESCRIPCIÓN: Gestión particular


VOLUMEN (m3/año): 2.900

RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN:

OBSERVACIONES

Punto dado de baja el 22/09/2010.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACION SOBRE MAPA



LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACION SOBRE ORTOFOTO DIGITAL




OBSERVACIONES

FOTOGRAFIA DEL PUNTO



FOTOGRAFIA DEL LUGAR DE LA TOMA



INFORMACION ADICIONAL

El propietario solamente tiene en este lugar la bomba en periodos de riego, para evitar su robo. No permite realizar la purga de la perforación por los perjuicios que ocasiona el desalojo del agua de purgado. Este punto se ha dado de baja el 22/09/2010.