

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 29-05-2019	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000287	Nombre del punto: 04.12 - Pozo del camino - Isla Cristina	Cauce:
Código de la masa de agua: 30596	Nombre de la masa de agua: AYAMONTE	
Localidad: Isla Cristina	Provincia: Huelva	UTM X: 117418 UTM Y: 4128723 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 17-05-2018	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 26-10-2018	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	84,5	---	---	---	---	60,4	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	---	784	---	---	---	---	778	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	7,4	---	---	---	---	5,4	---	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	---	5,8	---	---	---	---	5,2	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	---	21,4	---	---	---	---	20,9	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	156,3	---	---	---	---	163,2	---	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	---	---	739	---	---	---	---	729	---	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	52,8	---	---	---	---	51,7	---	---
pH	pH	---	---	---	---	6,3	---	---	---	---	6,3	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	46,8	---	---	---	---	47,1	---	---