

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 03-06-2019	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000825	Nombre del punto: 04.12 - Sondeo Redondela	Cauce:
Código de la masa de agua: 30596	Nombre de la masa de agua: AYAMONTE	
Localidad: Isla Cristina	Provincia: Huelva	UTM X: 122110 UTM Y: 4128672 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 17-05-2018	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 26-10-2018	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	96,6	---	---	---	---	90,5	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	---	1962	---	---	---	---	2144	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	8,3	---	---	---	---	8,2	---	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	---	6,8	---	---	---	---	6,6	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	---	21,5	---	---	---	---	20	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	320,8	---	---	---	---	334,1	---	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	---	---	1867	---	---	---	---	1981	---	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	262,3	---	---	---	---	318,0	---	---
pH	pH	---	---	---	---	7,3	---	---	---	---	7,5	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	193,3	---	---	---	---	222,6	---	---